

Gestionnaire d'installation de Catalyst™
Rapport d'installation
03/17/11 10:04:23

Informations sur le matériel

Nom	ATI Radeon Graphics Processor
Fabricant	ATI Technologies Inc
ID du périphérique	0x954f
ID du fournisseur	0x1002
Code de classe	0x030000
ID de la révision	0x00
ID du sous-système	0x21ae
ID du fournisseur du sous-système	0x1458
Autre matériel	

Packages existants

Catalyst Control Center
ATI Gestionnaire d'installation de Catalyst
Assistant de signalisation de problèmes ATI
Pilote d'affichage ATI
Pilote audio HDMI/DP
AVIVO
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable 32bit
HydraVision
Transcodage de glisser-déposer AMD

Packages à installer

ATI Gestionnaire d'installation de Catalyst

État final :	Réussite
Version de l'élément :	3.0.812.0
Taille :	20 Mo

Pilote d'affichage ATI

État final :	Réussite
Version de l'élément :	8.821.0.0000
Taille :	90 Mo

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 32bit

État final :	Réussite
Version de l'élément :	10.0.30319
Taille :	9 Mo

Transcodage de glisser-déposer AMD

État final :	Réussite
Version de l'élément :	2.00.0000
Taille :	1 Mo

Autres périphériques détectés

Fabricant	ATI Technologies Inc
-----------	----------------------

ID du périphérique	0xaa38
ID du fournisseur	0x1002
Code de classe	0x040300
ID de la révision	0x00
ID du sous-système	0xaa38
ID du fournisseur du sous-système	0x1458

Messages d'erreur